



In campo con te, dal 1879.

Davide e Luigi Volpi S.p.A. - Via San Rocco, 10 - 46040 CASALROMANO MN -ITALIA

Problematiche riscontrate	KV4	KV5
E1	Software danneggiato	Software danneggiato
E3	Circuito danneggiato	Circuito danneggiato
E4	Ingranaggio bloccato	Ingranaggio bloccato
E5	Sottotensione	Sottotensione
E6	Sovratensione	Sovratensione
E7	Mosfet danneggiato	Mosfet danneggiato
E9	Batteria scarica	/
E10	EEPROM danneggiata	EEPROM danneggiata
E11	Errore Encoder	/
E14	/	Batteria scarica
E22	/	Errore encoder
E23	/	Scarsa potenza batteria / Scheda danneggiata